


WEST **Mod. DS 218**



Le misure di tensione si intendono effettuate tra il punto indicato e la massa con voltmmetro da 20.000 Ω/V .

Salvo notazioni in contraria le capacità si intendono in μF e le resistenze in Ω - V. W.

I condensatori sono così contrassegnati: □ = Ceramico, △ = Polistirolo, ○ = Cavo, ▲ = Mica.